

平成 18 年度におけるアスベスト含有吹付け材が確認された市有施設等の対策

(学校園関係)

施設名称	状況	対 策
平野小学校給食調理場		除去工事実施済み
蹉跎東小学校		除去工事実施済み

(学校園以外)

施設名称	状況	対 策
黒田川第 2 ポンプ場	露出	除去 それまでの間室内空気中のアスベスト濃度測定を継続
宮之阪保育所		除去工事実施済み
市役所本館別館渡り廊下	囲い	改修時などに除去 室内空気中のアスベスト濃度測定を継続
津田支所	囲い	改修時などに除去 室内空気中のアスベスト濃度測定を継続
水道局庁舎	1 階機械室天井	除去工事実施済み
	4 階機械室天井	除去工事実施済み
津田低区配水場		除去工事実施済み
百済寺跡収蔵庫	露出	囲い込み又は除去 室内空気中のアスベスト濃度測定を継続
職員会館	1 階事務所天井	露出 現状を維持し、室内空気中のアスベスト濃度測定を継続
	2 階喫茶コーナー天井	露出 現状を維持し、室内空気中のアスベスト濃度測定を継続
北部支所	露出	現状を維持し、室内空気中のアスベスト濃度測定を継続
菊花寮	露出	平成 19 年度 除去工事実施予定
穂谷川清掃工場旧管理棟	露出	現状を維持し、室内空気中のアスベスト濃度測定を継続
一般環境大気測定局 王仁公園局		囲い込み工事実施済み 室内空気中のアスベスト濃度測定を継続
すぎの木園	露出	現状を維持し、室内空気中のアスベスト濃度測定を継続
市民病院	南棟 (1 箇所)	囲い 改修時などに除去 室内空気中のアスベスト濃度測定を継続
	旧北棟 (2 箇所)	露出 改修時などに除去 室内空気中のアスベスト濃度測定を継続
	C T 棟 (2 箇所)	囲い 改修時などに除去 室内空気中のアスベスト濃度測定を継続