




- : 対象地 □ : 30m 格子 □ : 10m 格子 ≪ : 単位区画の統合
- : ボーリング実施地点（土壌ガス検出範囲の濃度の高まり地点）
- : ボーリング実施地点（地下水基準不適合範囲の濃度の高まり地点）
- : 土壌ガス検出地点のうち、土壌ガス検出範囲の濃度の高まり以外の地点（ボーリング未実施地点）
- : 地下水基準不適合地点のうち、地下水基準不適合範囲の濃度の高まり以外の地点（ボーリング未実施地点）
- : テトラクロロエチレン及びクロロエチレン 第二溶出量基準不適合、
1,2-ジクロロエチレン及びトリクロロエチレン 土壌溶出量基準不適合とみなす単位区画
- : テトラクロロエチレン 第二溶出量基準不適合、
1,2-ジクロロエチレン及びクロロエチレン 土壌溶出量基準不適合とみなす単位区画
- : クロロエチレン 土壌溶出量基準不適合とみなす単位区画
- : 周辺のボーリング調査結果により評価を行った単位区画（ボーリング調査未実施区画）

図 9.1 基準不適合と判断される区画