

枚方市藤阪南町1丁目における地下水汚染等について

本日、本件土地の所有者の親族から「枚方市藤阪南町1丁目の事業所敷地内で調査を行ったところ、下表のとおり、全シアン（シアン化合物）が、地下水の環境基準値を超えて検出され、また、ふっ素及びその化合物が、土壌の環境基準値を超えて検出された。」との報告がありましたので、お知らせします。

1 確認された場所

枚方市藤阪南町1丁目（別添地図参照）

（地下水）

物質名	測定値	地下水の環境基準
全シアン（シアン化合物）	0.1 mg/L	検出されないこと

（土壌）

物質名	測定値	土壌の環境基準
ふっ素及びその化合物	1.5 mg/L	0.8 mg/L 以下

2 枚方市の対応

枚方市は、周辺地域の井戸所有者に、飲用の有無を確認し、飲料水としては水道水を利用するよう周知します。また、当該土地の所有者の親族に対しては、土壌及び地下水汚染の適正な措置や詳細調査を行うよう指導しています。

3 汚染の原因について

当該土地の所有者の親族から、大阪市内の廃メッキ工場の廃油等を同敷地内に流出させたと報告を受けており、詳細については調査中です。

<お問い合わせ>

枚方市環境保全部 調査結果及び対策に関すること・・・環境公害課

汚染の原因に関すること・・・産業廃棄物指導課

代表電話 072-841-1221 環境公害課（内線 1010-6016） 直通電話 050-7102-6016

産業廃棄物指導課（内線 1010-6011） 直通電話 050-7102-6011

