

## 枚方市藤阪南町1丁目における地下水汚染について(第3報)

地下水汚染が判明した地点を中心とする半径 500m の範囲（以下「周辺地域」という。）の井戸 5 ヲ所（別添地図参照）で、全シアン（シアン化合物）、六価クロム及びふっ素について調査したところ、基準値の超過はなく、汚染の広がりがなことを確認しましたので、お知らせします。

### ○ 周辺地域における調査結果

周辺地域の調査の結果、汚染の広がりがなことを確認しました。  
調査結果は下表のとおりです。


項目	調査地点	測定値（単位 mg/L）	地下水の環境基準
全シアン（シアン化合物）	②	検出せず	検出されないこと
	③	検出せず	
	④	検出せず	
	⑤	検出せず	
六価クロム	①	0.02 未満	0.05 mg/L 以下
	②	0.02 未満	
	③	0.02 未満	
	④	0.005 未満	
	⑤	0.005 未満	
ふっ素	①	0.27	0.8 mg/L 以下
	②	0.27	
	③	0.12	
	④	0.08 未満	
	⑤	0.05 未満	

### <お問い合わせ>

枚方市 環境保全部 環境公害課

代表電話 072-841-1221（内線 1010-6016）

直通電話 050-7102-6016



500m

250m

80m

大峰北町 2丁目

山田池南町

藤阪南町 1丁目

藤阪天神町

藤阪南町 2丁目

JR藤阪駅

野村北町

津田北町 2丁目

津田北町 1丁目

0 175 350 700(m)