





枚方市空家等実態調査の追跡調査結果


建物に関するデータ（ア）種別





解消率






- 戸建て
- 長屋建て
- 共同住宅
- その他
- 解消




建物に関するデータ（イ）用途






追跡調査結果




建物に関するデータ（ウ） 築年数








解消率








建物に関するデータ（エ）前面の道路又は通路（幅員4m）




建物に関するデータ（オ）鉄道駅からの距離（250m）




建物に関するデータ（カ）バス停からの距離（250m）




管理状態に関するデータ (ア) 空き家等・空き長屋等の管理状態
空家等・空き長屋の管理状態




管理状態に関するデータ (ア) 空き家等・空き長屋等の管理状態 管理不良 (保安上の問題)




管理状態に関するデータ (ア) 空き家等・空き長屋等の管理状態 管理不良（衛生、生活環境上の問題）



管理状態に関するデータ (ア) 空き家等・空き長屋等の管理状態 管理不良 (その他)



利活用に関するアンケートに関する調査



管理不良度合いの割合

