

## 未就学児の集団移動経路における対策箇所一覧

令和4年2月現在

施設名	番号	路線名	箇所名・住所(詳細)	状況・危険内容	事業主体	対策内容
阪保育所	1	宇山第8号線	宇山東町信号交差点 (宇山東町2-20地先)	横断歩道、白線が薄い。	警察署	検討中 (横断歩道塗り直し)
	2	阪八幡線	牧野公園南三叉路 (牧野本町1丁目10-39地先)	止まれの文字が消えている。	警察署	検討中 (停止線塗り直し)
	関連	府道枚方高槻線	宇山町1付近～牧野本町1丁目10付近	歩道がなく大型車通行時に歩行者を避けるため中央線をこえ走行している。 大型車対向時は歩行者の歩行空間が確保できず危険な状況である。	大阪府	検討中 (歩道整備)
香里団地保育所	1	香里ヶ丘33号線	香里ヶ丘中央公園 (香里ヶ丘4丁目2)	ガードレールがない。	枚方市	検討中 (横断防止柵設置)
枚方保育所	1	三矢岡東1号線	岡東公園付近 (岡東町14-40～16-6地先)	道幅狭く歩道なし。 車の通行量が多い。	枚方市	対策済 (破線外側線設置)
禁野保育所	1	府道杉田口禁野線	保育所前信号交差点 (中宮本町1-14地先)	外大生の通学時間は人通りが多く、 車両が多く突っ込んでくる危険がある。	警察署	検討中 (横断歩道塗り直し)
藤田川保育所	1	香里ヶ丘33号線	香里ヶ丘中央公園南 (香里ヶ丘3丁目11-3地先)	ガードレールがない。	枚方市	検討中 (横断防止柵設置)
山田保育所	1	田口北通線	山田神社北通 (交北1丁目15～2丁目8-10地先)	歩道が狭い。	枚方市	対策済 (グリーンライン設置)
楠葉野保育所	1	楠葉第17号線	楠葉小学校 (楠葉野田1丁目12-6～14-4地先)	道が狭い。歩道なし。	枚方市	対策済 (破線外側線設置)
桜丘北保育所	1	村野第18号線	印田町ふれあい公園北 (印田町34-2地先)	歩道がなくなり、車の抜け道。	枚方市	対策済 (外側線設置)
おおがいと小規模保育園施設	1	中部区画1号線	府民センター南西交差点 (大垣内2丁目15-1地先)	横断歩道が無い 車の進路がわかりにくい	枚方市	対策済 (誘導線塗り直し)
楠葉なみき小規模保育園施設	1	南楠葉第1号線	ネットヨタ前	交差点を渡るときに左折してくる車両や右方向から出てくる車両が多い。	枚方市	対策済 (破線外側線設置)
こうりょう小規模保育園施設	1	渚中宮線	中宮団地前交差点 (中宮北町1-23地先)	歩道を横切る際、手前で止まらない車両多い。	枚方市	対策済 (破線外側線設置)
たのくちやま小規模保育施設	1	田口山第3号線	田口山幼稚園前 (田口山3-10-2)	幼稚園側には歩道がなく、ガードレールもない。幼稚園児・保育園児の送迎で行き来が多い。	枚方市	検討中(外側線塗り直し、 ラバーボール設置)

## 未就学児の集団移動経路における対策箇所一覧

香里ヶ丘保育園	1	市管理道路	香里園東之町21番地 保育園前	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道が近く、幅も狭い	枚方市	対策済 (路側帯拡幅)
常称寺保育園	1	山之上37号線	山之上2丁目3付近	天の川河川敷広場を利用したいが、道路の見通しが良いため、自動車の速度が速い。	枚方市	対策済 (路面標示設置)
茄子作保育所	1	茄子作1号線	茄子作1丁目2番、茄子作1丁目3 4番間の道路	自動車・バイクの交通量が多いにも関わらず、歩道の区別・横側の田畑へ落下防止がない。	枚方市	対策済 (開発に伴い)
光善寺保育園	1	出口走谷線	出口2丁目18-8付近交差点	片側一車線の道路で大きなトラックなども通る道でありながら、横断歩道や注意を促す表示もない。	枚方市	対策済 (路面標示設置)
青桐保育園	1	田口第2号線	交北4丁目1247番付近のT字路	見通しが良いため、自動車の速度が速い。	枚方市	対策済 (路面標示設置)
くずは光の子保育園	1	楠葉美咲第4号線	枚方市楠葉美咲1丁目2 5番付近	くずは光の子保育園分園駐車場前の道路は車の往来が多い。また、一方通行道路を逆走する車がある。	枚方市	対策済 (外側線塗り直し)
	2	楠葉朝日第7号線	枚方市楠葉朝日1丁目1 7番付近	楠葉朝日・美咲自治会集会所付近の押しボタン式信号の横断歩道を渡る際、信号を十分に確認せずに走る車がある。	警察署	検討中 (横断歩道塗り直し)
	3	西楠葉第1号線	枚方市楠葉並木2丁目1 8番角～1 5番角交差点	一方通行の車が集まりやすく、車・自転車の通行量が多い。	枚方市	対策済 (路面標示設置)
親愛保育園	1	出口南中振2号線	南中振3丁目木屋北交差点前	園児がコンビニ周辺まで行く道に歩道がない	枚方市	対策済 (外側線設置)
長尾保育園	1	長尾京田辺線	長尾東町1丁目3 5	交通量が多いため歩道と車両の区別がわかりにくい	枚方市	対策済 (外側線設置)
光の峰保育園	1	野大峯線	枚方市大峰元町2-11-6	抜け道として通行する車が速度を出していることが多く、人が通行中に車が通る際や夜間に路肩によると踏み外しそうになる。	枚方市	対策済 (路面標示設置)
樋之上保育園	1	樋之上第2号線	樋之上町 郵政官舎跡まわり	廃棄物が多い(車や物)。路上駐車。	警察署	検討中 (駐車取締り)
まりも保育園	1	春日地内第4号線	春日北町3丁目～4丁目1-7付近から北東へ500m位にかかる野々田川フェンス	破損しており、園児がのぞき込んだときに危険。乳児は足から落ちそうになる	枚方市	対策済 (フェンス修繕)
枚方たんぼぼ保育園	1	渚星ヶ丘線	中宮北町(枚方水道局敷地)と上野3丁目(関西外大・コマツ製作所)の間の道路	横断歩道が消えているため見えない	警察署	検討中 (横断歩道塗り直し)
くずはあけぼの保育園	1	楠葉第16号線	楠葉丘2丁目19 交野天神社入り口	折れた柵がそのまま放置され、柵の端の部分が幼児の顔当たりの高さにあるため、大変危険である。	枚方市	検討中 (行政指導)
牧野保育園	1	上島塚本線	上島東町6-5付近のT字路	直進道路のため、自動車の速度が速い。又自転車、バイク、歩行者も多い	警察署 枚方市	検討中 (停止線塗り直し) (ポール補修)
三矢ゆりかご保育園	1	出口走谷線	出口1丁目から出口2丁目、淀川左岸幹線用水路へ出るまでの道	道幅が狭いが工場に入出入りする大型車両の通行が多い。また国道への抜け道となっているため、スピードを出す一般車両も多い。	枚方市	対策済 (路側帯拡幅)
マツガ保育園	1	長尾元町第6号線	長尾元町3丁目14・15付近の道路	・交通量が多く、坂道で車は、スピードが出る。 ・小学生の通学路になっており、坂道に停車している車両も多い。	枚方市	対策済 (外側線等塗り直し)
愛和保育園	1	桜町伊加賀東1号線	桜町1-11付近Y字路	歩道、道路が狭く交通量が多い。信号も無く、3方向から自動車・自転車が行きかう。歩行者は横断もしづらい。	警察署 枚方市	対策済 (路面標示塗り直し)
つくし保育園	1	中宮区第46号線	中宮本町24-9 中宮本町16-10	少しずれた形の十字路になっていて車の往来も多い。保育園から中宮本町24-9の横を通り進む時右側から来た車が見えにくいので危険	警察署 枚方市	対策済 (路面標示塗り直し)
宮之阪サクラ保育園	1	宮之阪第13号線	宮之阪4丁目7付近の道路	4方向(内1つは踏切)から車等が来る。通行が重なると入り乱れて危険。横断歩道があってもなかなか渡れない。	警察署	検討中 (横断歩道塗り直し)
	2	宮之阪第5号線	宮之阪3丁目20-14 宮之阪公園付近のY字路	・「止まれ」の表示がY字路の内1か所ない。公園側に渡りにくい。 ・公園の角にある白線が途切れている。	枚方市	対策済 (外側線塗り直し)
ひよこ保育園	1	中宮第4号線	都丘町23と須山町7の間の道路	1号線へと抜けるためなのか、自動車、自転車の交通量が多い。歩道と車道の区別がない車道外側線がないので、白線を引いて欲しい。	枚方市	検討中 (外側線設置)
みんなの里 ぼこぼこほいくえん	1	府道枚方交野寝屋川線	南楠葉1丁目26-5 くずはモール東駐輪場近く	舗装が割れていて、子どもが足をとられ転倒しかける。	大阪府	対策済 (舗装修繕)
樹保育園 宮之阪園	1	宮之阪第13号線	宮之阪3丁目6付近 G-ONE側道	道幅に対して自動車・自転車の交通量が多く納品の車が停車している事も多い。 畳屋横通路からG-ONE前横断歩道まで速度を落とす対策と駐停車対策をしてほしい	枚方市	検討中 (ラバーボール設置)
常称寺 枚方駅前保育園	1	新町岡南1号線	岡南町10付近	交通量が多くないため、車や自転車のスピードも速い。また時間帯によっては路上駐車も多い。子どもが横断するという標識の設置や道路の消えかけている白線を引き直してほしい。	警察署	検討中 (横断歩道塗り直し)
うみのほし幼稚園	1	三矢岡東1号線	岡東公園付近 岡東町14-40～16-6地先)	道幅狭く歩道なし。車の通行量が多い。	枚方市	対策済 (破線外側線設置)