

## 15.災害発生状況

発生年月日	被害の状況	災害の原因	被害箇所
平成10年10月16日	床下浸水	豪雨	星丘2丁目（1戸） 牧野阪2丁目（1戸）
平成11年6月27日	床上浸水	"	宮之阪4丁目（1戸）
	床下浸水		甲斐田町（1戸） 他14町（39戸）
平成12年5月13日	床下浸水	"	田口1丁目（1戸）
平成12年7月4日	"	"	東香里南町（1戸） 茄子作北町（1戸）
平成12年9月10日	"	"	尊延寺4丁目（1戸） 尊延寺6丁目（1戸） 藤阪東町4丁目（1戸）
平成12年11月2日	"	"	田宮本町（1戸） 楠葉朝日3丁目（7戸）
平成13年8月20日	倒木	台風	香里園町（1件） 東香里新町（1件）
平成15年5月8日	床下浸水	豪雨	伊加賀本町（18件） 渚本町（8件） 長尾谷町（7件） 他6町（8件）
平成16年9月29日	土砂崩れ	台風	村野本町（1件）
平成16年10月20日	"	"	枚方上之町（1件）
			東藤田町（1件）
			尊延寺5丁目（1件）
			穂谷2丁目（2件） 穂谷3丁目（4件）
平成18年7月19日	"	豪雨	大字穂谷（1件）
平成20年6月20日	がけ崩れ	"	禁野本町1丁目（1戸）
	床上浸水		楠葉朝日3丁目 東船橋2丁目 他（21件）
	床下浸水		楠葉朝日2～3丁目 楠葉並木2丁目 他（55件）
	道路冠水		市内各所（35件）
平成20年8月6日	床上浸水	"	大垣内町3丁目 池之宮2丁目 北中振1丁目 他（119件）
	床下浸水		市内各所（2,042件）
	道路冠水		市内各所（36件）
平成21年10月8日	倒木	台風	市内各所（20件）
平成22年7月7日	床下浸水	豪雨	市内各所（5件）
	道路冠水		市内各所（6件）
平成22年7月14日	道路冠水	豪雨	市内各所（3件）
平成23年7月19日	倒木	台風	出口5丁目出口西公園（1件） 東香里3丁目（1件）
平成24年6月22日	里道法面崩壊	豪雨	杉1丁目(1件)
平成24年7月21日	道路冠水	"	津田(3件)
	床下浸水		藤阪(1件)
平成24年8月14日	床上浸水	"	市内各所（297件）
	床下浸水		市内各所（3,200件）
	道路冠水 農地被害 河川被害		市内各所（245件）
平成25年8月23日～24日	床上浸水	"	宮之阪（7件）
	床下浸水		宮之阪（約120件）
	道路冠水		宮之阪 杉田口禁野線 （甲斐田新町付近） 北中振（3件）
	停電		渚内野 渚西 三栗（約200件）

平成25年8月25日	道路冠水	"	市内各所 (10件)
	集合住宅の擁壁一部損壊		香里園桜木町 (1件)
平成25年9月13日	道路冠水	"	東山2丁目 (1件) 北山1丁目 (1件) 田口1丁目 (1件)
平成25年9月15日～16日	床上浸水	台風	市内各所 (50件)
	床下浸水		市内各所 (1,248件)
	道路冠水		招提田近 町楠葉 大垣内町 他 (22件)
	倒木		菊丘町 大垣内町 楠葉並木 他 (38件)
	消毒		市内各所 (416件)
	道路陥没		町楠葉・楠葉朝日 三栗 北中振 他 (16件)
	土砂崩・法面崩落(農地含)		宮之阪・杉 藤田町 尊延寺 他 (331件)
一部家屋損壊	杉 尊延寺 (4件)		
平成26年8月9日～10日	道路冠水	"	楠葉並木 招提田近 上島東 茄子作 出口 他 (6件)
	倒木		藤阪南 香里園町 穂谷 (3件)
	消毒		楠葉朝日 南楠葉 村野本町 西禁野 山之上 他 (22件)
	土砂崩・法面崩落(農地含)		穂谷 尊延寺 杉 津田 田口山 他 (16件)
平成26年10月13日～14日	倒木	"	宮之阪 (1件)
平成30年6月18日	人的被害	地震 (大阪北部地震)	軽傷 (23件)
	住家等 (罹災証明書発行件数)		全壊 (1件) 半壊 (12件) 一部損壊 (7,043件)
	その他物的被害 道路被害 公園・緑地被害 土砂崩れ・法面崩壊 倒木 河川被害 水道被害 下水道・水路被害 ため池被害		被害箇所 市内全域 (93件) (18件) (3件) (1件) (2件) (34件) (16件) (4件)
平成30年9月4日	人的被害	台風 (台風21号)	軽傷 (11名) ※うち2人は中等傷
	住家等 (罹災証明書発行件数)		全壊 (5件) 半壊 (8件) 一部損壊 (5,418件)
	その他物的被害 道路被害 公園被害 倒木等		被害箇所 市内全域 (392件) (134件) (139件)

資料:「枚方市事務概要」