

調製2005年05月26日

27210 枚方市 :

## 基準点成果表

( AREA = 6) ✓✓

1 級基準点 05071A :

|   |                      |       |                             |
|---|----------------------|-------|-----------------------------|
| B | 34° 51' 38.5556"     | X     | -126341.986 <sup>m</sup> ✓✓ |
| L | 135° 40' 33.4461" ✓✓ | Y     | -29628.402 ✓✓               |
| N | 0° 11' 6.79" ✓✓      | H     | 10.39 ✓✓                    |
|   |                      | ジオイド高 | 37.56 ✓✓                    |
|   |                      | 柱石長   |                             |

| 視 準 点 の 名 称 | 平 均 方 向 角       | 距 離                               | 備 考           |
|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|
|             |                 | 縮尺係数<br>0.999911 ✓✓               |               |
| ① 05071     | 7° 38' 30.1" ✓✓ | 真 数<br><sup>m</sup><br>208.090 ✓✓ |               |
| 埋 標 型 式     | 地 主             | 地 中 ✓✓                            | 屋 主           |
|             |                 | 標識番号                              | 標 看<br>金属標 ✓✓ |
|             |                 |                                   | NO. 05071A ✓✓ |

『この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。  
(助言番号) 平16 近公第313号』 :

GPS 測量による .

# 一 級 基 準 点 の 記

|                   |                                              |         |               |  |
|-------------------|----------------------------------------------|---------|---------------|--|
|                   |                                              | 基準点コード  | KS1272100507A |  |
| ふりがな<br>点 名       | くずはしんもーる<br>くずは新モール                          | 1/20万図名 | 1/5万図名        |  |
| 選点番号              |                                              | 標 識 番 号 | 金属標 NO.05071A |  |
| 所 在 地             | 大阪府枚方市楠葉花園町12地先                              |         |               |  |
|                   |                                              | 地 目     | 公衆用道路         |  |
| 所 有 者             | 枚方市（枚方市土木部道路管理課）                             |         |               |  |
| 測 標 の 種 類         |                                              | 埋 設 法   | 地下            |  |
| 選点年月日             | 昭和      年      月      日                      | 選 点 者   |               |  |
| 設置年月日             | 昭和   6 0 年   1 1 月   11 日                    | 設 置 者   |               |  |
| 観測年月日             | 平成   1 7 年      3 月   2 2 日                  | 観 測 者   | 加 藤 洋 司       |  |
| 自動車到達地点           | 本点脇（京阪電鉄樟葉駅前バスターミナル南側）                       |         |               |  |
| 歩 道 状 況           |                                              |         |               |  |
| 基準点周囲の状況<br>そ の 他 | 歩道、りそな銀行くずは支店                                |         |               |  |
| 備 考               | 平成17年 3月22日 改測<br><br>GPS測量による<br>都市再生街区基本調査 |         |               |  |
| 要図<br>            |                                              |         |               |  |

調整 平成17年 5月23日