

27210 枚方市;

基準点成果表

(AREA = 6) ✓✓

1 級基準点 80-13;

B 34° 50' 26.8443" ✓✓
 L 135° 40' 10.9502" ✓✓
 N 0° 11' 19.31" ✓✓
 X ^m -128549.772 ✓✓
 Y -30207.040 ✓✓
 H 40.22 ✓✓
 ジオイド高 37.58 ✓✓
 柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数 0.999911 ✓✓		
		真数		
① 09071	29° 50' 9.1" ✓✓	^m 1112.867 ✓✓		
① 80-10	89° 24' 32.2" ✓✓	1096.943 ✓✓		
① 13191	134° 3' 29.2" ✓✓	1600.093 ✓✓		
① 80-16	169° 16' 26.1" ✓✓	1831.275 ✓✓		
① 12191	214° 19' 34.8" ✓✓	1389.998 ✓✓		
① 80-9	291° 2' 3.6" ✓✓	804.026 ✓✓		
埋標型式	地主	地中	屋上 ✓✓	標識番号
				標 看 金属標 ✓✓
NO. 80-13 ✓✓				

『この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
 (助言番号) 平16 近公第313号』;

GPS測量による。

一級基準点の記

		基準点コード	KS12721008013	
ふりがな 点名	おおさかしかだいがく 大阪歯科大学	1/20万図名	1/5万図名	
		京都及大阪	京都西南部	
選点番号		標識番号	金属標 NO.80-13	
所在地	大阪府枚方市牧野本町1-4-4			
	大阪歯科大学牧野学舎	地目	学校用地	
所有者	大阪府大阪市中央区大手前1-5-17			
	大阪歯科大学			
測標の種類		埋設法	屋上	
選点年月日	昭和 年 月 日	選点者		
設置年月日	平成 8年 3月 8日	設置者		
観測年月日	平成 17年 4月 11日	観測者	五藤 一哉	
自動車到達地点	本館前駐車場（主要地方道京都守口線牧野橋より南東約0.5km）			
歩道状況	大阪歯科大学校内通路及び階段			
基準点周囲の状況 その他	大阪歯科大学本館屋上、タンク			
備考	平成17年 4月11日 改測			
	GPS測量による 都市再生街区基本調査			
要図				

調整 平成17年 5月23日