

基準点成果表

(AREA = 6 ㍓

1 級基準点 80-17.

	°	'	″		m
B	34	49	26.2878	X	-130 420.874
L	135	41	14.4326	Y	-28 600.121
N	0	10	42.77	H	39.805
				ジオイド高	37.647

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	真 数	
①No.19071	° ' '' 105 8 1.1	0.999910	m 905.697	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号
				標 石 金属標
80-17				

GPS測量による
(基準点コード KS12721008017)

『この測量成果は国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号) 平16 近公第312号』

一級基準点の記

		基準点コード	KS12721008017
ふりがな 点 名	80-17	1/20万図名	1/5万図名
選点番号	第 ———— 号	京都及大阪	大阪東北部
所在地	大阪府枚方市山田池公園2 (山田池公園)		
所有者	大阪府北部公園事務所		
測標の種類	三脚 (アンテナ高:4.761m)	埋設法	屋上
選点年月日	—————	選点者	—————
設置年月日	昭和55年 7月 7日	設置者	—————
観測年月日	平成17年 4月11日	観測者	依岡 隆夫
自動車到達地点	山田池公園の南西側の出入口		
歩道状況	公園内遊歩道		
基準点周囲の状況 その他	東側: 山田池 西側: 穂谷川		
備考	平成17年 4月11日 改測 柱石長 ———— GPS測量による 都市再生街区基本調査		
要図 1/2.5万 枚方			

調整 平成17年 5月30日