

調製2005年05月26日

27210 枚方市:

基準点成果表

(AREA = 6) ✓✓

1 級基準点 80-9:

B	34° 50' 36.1279" ✓✓	X	-128261.211 ^m ✓✓
L	135° 39' 41.3747" ✓✓	Y	-30957.424 ✓✓
N	0° 11' 36.25" ✓✓	H	20.15 ✓✓
		ジオイド高	37.56 ✓✓
		柱石長	

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離	備 考
			縮尺係数 0.999912 ✓✓	
			真 数 ^m	
①	80-7	22° 31' 7.8" ✓✓	759.761 ✓✓	
①	80-13	111° 2' 3.7" ✓✓	804.026 ✓✓	
①	12191	181° 19' 51.8" ✓✓	1436.889 ✓✓	
埋 標 型 式	地 上	地 中	屋 上 ✓✓	標識番号
				標 看 金属標 ✓✓
80-9 ✓✓				

『この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号) 平16 近公第313号』;

GPS測量による.

一 級 基 準 点 の 記

		基準点コード	KS12721008009	
ふりがな 点 名	にしまきのしょうがっこう 西牧野小学校	1/20万図名 京都及大阪	1/5万図名 京都西南部	
選点番号		標 識 番 号	金属標 80-9	
所 在 地	大阪府枚方市西牧野2-1-1			
	枚方市立西牧野小学校		地 目	学校用地
所 有 者	枚方市（枚方市教育委員会）			
測 標 の 種 類		埋 設 法	屋上	
選点年月日	昭和 年 月 日	選 点 者		
設置年月日	昭和 5 5 年 7 月 5 日	設 置 者		
観測年月日	平成 1 7 年 4 月 1 1 日	観 測 者	下 野 敬 仁	
自動車到達地点	西牧野小学校正門脇			
歩 道 状 況	西牧野小学校校内通路及び階段			
基準点周囲の状況 そ の 他	西牧野小学校北館屋上			
備 考	平成17年 4月11日 改測			
	GPS測量による 都市再生街区基本調査			
要図 1 / 2.5万 淀、枚方		西牧野小学校 北館屋上		

調整 平成17年 5月23日