

基準点成果表

(AREA = 6 $\cancel{\text{ヘ}}$

2 級基準点 No.214031.

	°	'	"		m
B	34	50	17.0185 $\cancel{\text{ヘ}}$	X	-128 861.831 $\cancel{\text{ヘ}}$
L	135	42	7.7522 $\cancel{\text{ヘ}}$	Y	-27 240.648 $\cancel{\text{ヘ}}$
N	0	10	12.53 $\cancel{\text{ヘ}}$	H	78.445 $\cancel{\text{ヘ}}$
				ジオイド高	37.635 $\cancel{\text{ヘ}}$

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
		° ' "		0.999909 ≠	m	
②No.214091、		117	5 9.9 ≠	588.217 ≠		
②No.214181、		185	58 19.4 ≠	715.419 ≠		
②No.214071、		225	55 3.3 ≠	469.474 ≠		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上 ≠	標識番号	標 石 金属標 ≠	N0. 1 ≠

GPS測量による
(基準点コード KS22721014031) $\cancel{\text{ヘ}}$

『この測量成果は国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号) 平16 近公第312号』

二級基準点の記

		基準点コード	KS22721014031
ふりがな 点 名	No. 214031		1/20万図名 1/5万図名
選点番号	第 _____ 号	京都及大阪 標識番号	京都西南部 金属標 NO. 1
所在地	大阪府枚方市長尾家具町5丁目1 (長尾高等学校)		
所有者	大阪府教育委員会		
測標の種類	三脚 (アンテナ高:1.655m)	埋設法	屋上
選点年月日	_____	選点者	_____
設置年月日	_____	設置者	_____
観測年月日	平成17年 4月15日	観測者	山名 雅和
自動車到達地点	長尾高等学校 正門内駐車場		
歩道状況	_____		
基準点周囲の状況 その他	北側：大阪工業大学 南側：船橋川 西側：住宅街		
備考	平成17年 4月15日 改測 柱石長 _____ GPS測量による 都市再生街区基本調査 都市公団基準点兼用		
要図			
1/2.5万 淀			

調整 平成17年 5月30日