

調製2005年05月28日

27210 枚方市:

基準点成果表

(AREA = 6) ✓

2 級基準点 217141:


B	34° 49' 14.2426"	X	-130784.752 ^m
L	135° 39' 46.0628"	Y	-30846.809
N	0° 11' 33.17"	H	48.154
		ジオイド高	37.606
		柱石長	

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999912 ✓✓		
② 217141A ② 217091		84° 33' 18.4" ✓✓ 320° 54' 35.8" ✓✓		真 数 m 96.291 ✓✓		
				298.220 ✓✓		
埋 標 型 式	地 主	地 中	屋 上	標識番号	標 石 金属標 ✓✓	NO. 217141 ✓✓

『この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号) 平16 近公第313号』:

GPS測量による

二 級 基 準 点 の 記

		基準点コード	KS22721017141	
ふりがな 点 名	さかのびょういん 坂野病院	1/20万図名	1/5万図名	
		京都及大阪	大阪東北部	
選点番号		標 識 番 号	金属標 NO.217141	
所 在 地	大阪府枚方市中宮本町4-5			
			地 目	宅 地
所 有 者	大阪府枚方市中宮本町4-5			
	坂野病院			
測 標 の 種 類		埋 設 法	屋上	
選点年月日	昭和 年 月 日	選 点 者		
設置年月日	昭和 6 1 年 1 2 月 1 0 日	設 置 者		
観測年月日	平成 1 7 年 4 月 1 2 日	観 測 者	下野 敬仁	
自動車到達地点	坂野病院駐車場(枚方市立枚方市民病院より東へ約0.5km)			
歩 道 状 況	坂野病院敷地内通路及び階段			
基準点周囲の状況 そ の 他	坂野病院屋上、タンク			
備 考	平成17年 4月 12日 改測			
	GPS測量による 都市再生街区基本調査			
要図				
 1 / 2.5万 枚方				

調整 平成17年 5月30日