

基準点成果表

(AREA = 6 ㄴ

2級基準点 No.218201、

	°	'	"		m
B	34	49	5.9254	X	-131 048.559
L	135	41	17.6877	Y	-28 519.360
N	0	10	40.82	H	43.369
				ジオイド高	37.665

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
②No.219111、 IV穂谷川、		。 ” 58 52 43.8〃 133 23 31.4〃		0.999910〃		
				真 数		
				m		
				389.347〃		
				435.452〃		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	NO. 218201〃

GPS測量による
(基準点コード KS22721018201)

『この測量成果は国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号) 平16 近公第312号』

二 級 基 準 点 の 記

		基準点コード	KS22721018201
ふ り が な 点 名	No. 218201	1/20万図名	1/5万図名
選 点 番 号	第 ———— 号	京都及大阪	大阪東北部
所 在 地	大阪府枚方市山田池南町 6 8 9 地先		
所 有 者	大阪府枚方土木事務所		
測 標 の 種 類	三脚 (アンテナ高:4.834m)	埋 設 法	地下
選 点 年 月 日	—————	選 点 者	—————
設 置 年 月 日	昭和 6 2 年 2 月 7 日	設 置 者	—————
観 測 年 月 日	平成 1 7 年 4 月 1 1 日	観 測 者	市橋 弘勝
自動車到達地点	穂谷川八十八橋左岸より遊歩道を北西約 2 5 0 m の道路地点		
歩 道 状 況	遊歩道		
基準点周囲の状況 そ の 他	北側：穂谷川 南側：田		
備 考	平成 1 7 年 4 月 1 1 日 改測 柱石長 ———— GPS測量による 都市再生街区基本調査		
要図 1/2.5万 枚方			

調整 平成 1 7 年 5 月 3 0 日