

基準点成果表

(AREA = 6 $\searrow$

2級基準点 No.219011、

	°	'	"		m
B	34	49	33.8620 $\searrow$	X	-130 189.015 $\searrow$
L	135	41	33.8555 $\searrow$	Y	-28 105.876 $\searrow$
N	0	10	31.71 $\searrow$	H	60.684 $\searrow$
				ジオイド高	37.652 $\searrow$



視準点の名称		平均方向角	距 離		備 考
			縮 尺 係 数	真 数	
①No.19071、		140 56 40.4 $\searrow$	0.999910 $\searrow$	603.102 $\searrow$	
②No.213251、		287 1 49.5 $\searrow$		420.333 $\searrow$	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上 $\searrow$	標識番号	標 石 金属標$\searrow$

NO. 219011 $\searrow$

GPS測量による
(基準点コード KS22721019011) $\searrow$

『この測量成果は国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号) 平16 近公第312号』

二 級 基 準 点 の 記

		基準点コード	KS22721019011
ふ り が な 点 名	No. 219011	1/20万図名	1/5万図名
選 点 番 号	第 ———— 号	京都及大阪	大阪東北部
所 在 地	大阪府枚方市山田池北町 10 - 2	標 識 番 号	金属標 NO. 219011
所 有 者	国土交通省近畿地方整備局淀川ダム総合管理事務所		
測 標 の 種 類	三脚 (アンテナ高:1.548m)	埋 設 法	屋上
選 点 年 月 日	—————	選 点 者	—————
設 置 年 月 日	昭和 61 年 11 月 20 日	設 置 者	—————
観 測 年 月 日	平成 17 年 4 月 21 日	観 測 者	依岡 隆夫
自動車到達地点	春日寮駐車場		
歩 道 状 況	—————		
基準点周囲の状況 そ の 他	西側：京阪電鉄スポーツセンター 南側：山田池公園		
備 考	平成 17 年 4 月 21 日 改測 柱石長 ———— GPS 測量による 都市再生街区基本調査		
要図  1/2.5万 枚方			

調整 平成 17 年 5 月 30 日