

基準点成果表

(AREA = 6 $\downarrow$

2級基準点 No.226121.

	°	'	"		m
B	34	48	20.0404 $\downarrow$	X	-132 464.666 $\downarrow$
L	135	41	46.6483 $\downarrow$	Y	-27 787.710 $\downarrow$
N	0	10	24.08 $\downarrow$	H	54.922 $\downarrow$
				シイト高	37.733 $\downarrow$

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数	真 数	
		° ' ''		0.999910 〃		
②No.226071.		43	30 57.8 〃	m 310.360 〃		
②No.226181.		117	26 6.1 〃	491.924 〃		
②No.226121A.		241	4 6.5 〃	33.595 〃		
埋標型式	地 —— 上	地 —— 下	屋 上 〃	標識番号	標 — 石 金属標 〃	NO. 226121 〃

GPS測量による
(基準点コード KS22721026121 $\downarrow$)

『この測量成果は国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号) 平16 近公第312号』

二 級 基 準 点 の 記

		基準点コード	KS22721026121
ふ り が な 点 名	No. 226121	1/20万図名	1/5万図名
		京都及大阪	大阪東北部
選 点 番 号	第 _____ 号	標 識 番 号	金属標 NO. 226121
所 在 地	大阪府枚方市津田西町3丁目10-1		
	(津田南小学校)	地 目	学校用地
所 有 者	枚方市 (教育委員会)		
測 標 の 種 類	三脚 (アンテナ高:1.361m)	埋 設 法	屋上
選 点 年 月 日	_____	選 点 者	_____
設 置 年 月 日	昭和61年12月 5日	設 置 者	_____
観 測 年 月 日	平成17年 4月21日	観 測 者	市橋 弘勝
自動車到達地点	津田南小学校 正門内駐車場		
歩 道 状 況	_____		
基準点周囲の状況 そ の 他	東側: JR片町線 南側: 田		
備 考	平成17年 4月21日 改測 柱石長 _____ GPS測量による 都市再生街区基本調査		
要図 			

調整 平成17年 5月30日