GPS測量による:

基準点成果表

(AREA 6):

_2級	基準点	五常小学校	-
B 34 47 51.7 L 135 38 50.4			
N 0 12 4.5	1 <i> </i> H ジオイ 性石:		
視準点の名称	平均方向角	距 離 縮尺係数 0.999913 🕢	備 考
② 香里団地 (C-20) : ② 五常小学校 (地上) :	3 2 5 3 2 1 1 . 2 #	m 3 7 3 . 4 4 6	
埋標型式 地上	地中 屋上;	標識番号	231011 :

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。 (助言番号) 平16 近公第314号」 :

二級基準点の記

		基準点コード	KS22721031011		
ふりがな	5° 1° 1, 21 1, 23 1 5 2	1/20万図名	1/5万図名		
点名	ご じょうしょうがっこう 五常小学校 :	京都及大阪	大阪東北部		
選点番号	第 号	標 識 番 号	金属標 231011 🗸		
大阪府枚方市香里ヶ丘6丁目9番					
所 在 地			地 目 学校用地 🗸		
亚 左 老	枚方市(枚方市教育委員会)				
所 有 者					
測標の種類		埋 設 法	屋上		
選点年月日	昭和 — 年 — 月 — 日	: 選 点 者			
設置年月日	昭和 62 年 1月 14日	設置者			
観測年月日	平成 17 年 5月 2日	観測者	村田 智之 4		
自動車到達地点	国道1号国道菊丘交差点南へ約700mの五常小学校前交差点				
歩 道 状 況	階段		Ø.		
基準点周囲の状況					
その他					
備考	平成17年 5月 2日 改 後 柱石長				
要 図 縮尺	1/2.5万				
至 文明					