

基準点成果表

(AREA = 6)

3 級基準点 31913011、

B	34	49	14.5052
L	135	42	0.3300
N	0	10	16.51

	m
X	-130 787.490 $\frac{1}{2}$
Y	-27 434.970 $\frac{1}{2}$
H	52.549 $\frac{1}{2}$
ジイト高	37.685 $\frac{1}{2}$


視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数		
				0.999909	真 数 m	
埋標型式	地 上	地 下	地 上	標識番号	標 尺 金 属 標	No.31913011

GPS測量による
(基準点コード KS32721019131)〃

『この測量成果は国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号) 平16 近公第312号』

三級基準点の記

		基準点コード	KS32721019131
ふりがな 点 名	31913011	1/20万図名	1/5万図名
		京都及大阪	大阪東北部
選点番号	第 _____ 号	標識番号	金属標 NO. 31913011
所在地	大阪府枚方市藤阪西町6番地先		
	(藤阪東公園)	地目	公園
所有者	枚方市(公園緑地課)		
測標の種類	三脚 (アンテナ高:4.839m)	埋設法	地下
選点年月日	_____	選点者	_____
設置年月日	平成 2 年 1 0 月 5 日	設置者	_____
観測年月日	平成 1 7 年 4 月 9 日	観測者	市橋 弘勝
自動車到達地点	藤阪東公園西側出入口脇		
歩道状況	階段(幅約1.0m) 徒歩約1分(約50m)		
基準点周囲の状況 その他	北側: 藤阪ハイツ 南側: 住宅街		
備考	平成 1 7 年 4 月 9 日 改測		
	柱石長 _____ GPS測量による 都市再生街区基本調査		



調整 平成 1 7 年 5 月 3 0 日